




# GOUJONS A SOUDER PAR DECHARGE DE CONDENSATEURS





GOUJONS A SOUDER




## COSSE A SOUDER SIMPLE

Type : **LCD**



## COSSE A SOUDER DOUBLE

Type : **LCD-D**



### ► Matières :

- acier cuivré
- aluminium
- inox
- laiton



### ► Soudabilité :

| Matière SUPPORT            | COSSE |      |     |        |
|----------------------------|-------|------|-----|--------|
|                            | ACIER | INOX | ALU | LAITON |
| acier                      | ***   | ***  | *   | ***    |
| acier-galva électro-zingué | ***   | ***  | *   | ***    |
| inox                       | ***   | ***  | *   | *      |
| laiton                     | ***   | *    | *   | ***    |
| cuvre                      | ***   | *    | *   | ***    |
| Ag3                        | *     | *    | *** | *      |

- \*\*\* : bonne
- \* : déconseillé



**SOUDEGE INSTANTANE ET  
FIXATIONS INDUSTRIELLES**

22, rue des Celtes - 68510 SIERENTZ

Tél. 03 89 81 59 51

● Fax : 03 89 81 55 07

● Courriel : [messages@sifi.fr](mailto:messages@sifi.fr)

[www.sifi.fr](http://www.sifi.fr)

Sous réserve d'erreurs, d'omissions, de modifications et de transformations.